

Errichtung eines neuen Werkstattgebäudes

Nach Einbau von Lattung und Dampfsperre wurde eine zweite Querlattung verlegt



Die Fenster sind eingebaut



Einbau der Trockenbauelemente



erste Elektroinstallation



Verlegung der Fußbodenheizung



Dämmung für Fußbodenheizung



Einbau des Zementestrichs



zum abbinden abgedeckter Estrichfußboden



Oberfläche des Fußbodens wurde mit Kunstharz versiegelt



Malerarbeiten für den Ausstellungsraum der Instrumente und angebrachte Odenwald-Decke



weitere Außenarbeiten am neuen Werkstattgebäude

Unterputzarbeiten



Nordwest-Seite mit Oberputz



Nordost-Seite mit Oberputz



Fenstergitter als Einbruchschutz



Beginn der Arbeiten an den Außenanlagen

Kiesbett für das Betonpflaster im Parkbereich



Pflaster ist gelegt



neu angelegte Rasenfläche vor dem Werkstattgebäude und neuer Zaun mit Schiebetor bilden eine einladende Optik



